




Tor ReBnew
UM353PR



Banc en bois de pin. Piètement en acier galvanisé. Visserie en acier inoxydable.



REF.	A	B	C	H	H1
UM353	1850	520	440	770	450





[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

Bois de pin traité contre les vrillettes, termites et insectes. Finition couche primaire époxy et thermolaquage poudre polyester coloris corten.

Ancrage recommandé : au moyen de vis de fixation au sol M10 en fonction de la surface.

Note : Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000